

Indicador de ajuste de boquilla

Indicador de ajuste de boquilla

Artículo 163.798



A la posición del producto



Datos técnicos

Artículo	163.798
Nombre del artículo	Indicador de ajuste de boquilla
Ancho de soldadura	8 mm / 0.31 in
Marca	Leister
País de origen	Suiza