

Indicador de ajuste de boquilla

Cinta de ajuste de la boquilla

Artículo 148.599



A la posición del producto



Datos técnicos

Artículo	148.599
Nombre del artículo	Cinta de ajuste de la boquilla
Ancho de soldadura	50 mm / 1.97 in
Marca	Leister