

Indicador de ajuste de boquilla

Indicador de ajuste de boquilla
Artículo 154.462



A la posición del producto



Datos técnicos

Artículo	154.462
Nombre del artículo	Indicador de ajuste de boquilla
Ancho de soldadura	40 mm / 1.57 in
Marca	Leister
País de origen	Suiza