

Indicador de ajuste de boquilla

Indicador de ajuste de boquilla

Artículo 157.098



A la posición del producto



Datos técnicos

Artículo	157.098
Nombre del artículo	Indicador de ajuste de boquilla
Ancho de soldadura	20 mm / 0.79 in; 30 mm / 1.18 in; 40 mm / 1.57 in
Marca	Leister
País de origen	Suiza