

Indicador de ajuste de boquilla

Indicador de ajuste de boquilla
Artículo 149.355



A la posición del producto



Datos técnicos

Artículo	149.355
Nombre del artículo	Indicador de ajuste de boquilla
Ancho de soldadura	25 mm / 0.98 in
Marca	Leister